

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья школа-интернат VIII вида.

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Тбилисский р-н, с. Ванновское, ул. Ленина, д.78

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Директор Цмакова Ольга Владимировна тел. 89184504723
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует		Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
			Соответствует	не соответствует	
2.1. Участки и территории					
Вход на территорию:					
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует		п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует		п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:					
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует		не предусмотрена п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Z		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Z		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Z		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	Z		п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Z	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	не требуется	
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			Z	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	Z	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Z	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Z	п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	не предусмотрена
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Z	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	Z	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Z	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			Z	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	Z	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	Z	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Z	рис. д.5
- уклон	К	не более 10%	Z	п. 4.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Z	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.3 не требуется
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				не предусмотрена
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Z	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Z	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Z	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Z	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	Z	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Z	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	отсутствует	не предусмотрен
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			отсутствует	не предусмотрены

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	Z	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Z	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Z	п. 4.1.15
2.2. Вход в СБО				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:				
- длина марша пандуса	К	наличие	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
Поручни пандуса:	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствует	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не требуется	п. 5.1.5 глухое полотно
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	не предусмотрен
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не требуется	п. 5.1.5 глухое полотно
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах,	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			Z	
- на стенах	С	не более 10 см.	Z	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Z	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			отсутствует	не предусмотрена
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Z	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Z	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Z	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Z	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Z	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Z	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			отсутствует	не предусмотрен
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Z	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Z	п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Z	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Z	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	Z	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	Z	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Z	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	Z	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Z	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Z	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			отсутствует	не предусмотрено
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Z	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Z	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	не предусмотрено
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	Z	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	Z	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на	С	наличие	Z	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
кнопках управления лифта				
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	З	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	З	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	З	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			З	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	З	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	З	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	З	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	З	п. 7.1.9
Предприятия торговли			отсутствует	не предусмотрен
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	З	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	З	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	З	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	З	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм об-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Z	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и Т.Д.			отсутствует	не предусмотрено
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Z	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	Z	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			Z	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			Z	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:			не предусмотрено	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Z	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Z	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Z	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж (Функциональная зона отсутствует)				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Z	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Z	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Z	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж I				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	не требуется	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с лупирование пельфнми	К, С, Г	наличие	не требуется	п. 5.5.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	не требуется	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	Функциональная зона отсутствует			
Средства информации	#	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта			Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
	К	О	С	К	О	С
Объект недоступен						Г
Объект доступен	X	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует СП 59.13330.2012
Вход в СБО	Соответствует СП 59.13330.2012
Пути движения	Соответствует СП 59.13330.2012
Зона оказания услуги	Соответствует СП 59.13330.2012
Санитарно-гигиеническое помещение	Функциональная зона отсутствует
Средства информации	Адаптация не требуется

« 02 » ноября 2015г.

Дата составления Паспорта

специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

Чихачев Артем Сергеевич
Ф.И.О



подпись